


Prise 12V 20A réf : 38.24910.20


Prise allume cigares 12 V avec cache, courant d'utilisation 20 ampères maximum.  
Cette prise doit être protégée par un fusible ou un thermique d'un calibre de 20 ampères maximum.  
La section de câblage doit être d'une section minimale de 6 mm<sup>2</sup>. Livré avec vis de fixation.

**PLAN DE PERCAGE (ECH 1:1)**



**PLAN DE CABLAGE**


Placez le cercle du capuchon devant le trou de la façade.  
Introduire le corps en plastique noir, puis le corps en aluminium.



Socket/Steckdose 12V 20A N° : 38.24910.20

Cigaret lighter 12 V with cap, maximum current 20A.  
This socket must be fused by a fuse 20 ampères max.  
The wiring diameter must be 6 mm<sup>2</sup>. Delivered with fixing screws.

**Boring diag./Bohrplan (Scale 1:1)**



**Wiring Diagram./Schaltplan**

Place the ring of the cap before the hole of the panel.  
Put the black plastic piece in and then, the aluminium piece in.

Legen Sie die Scheibe vor dem Loch der Panel.  
Bringen Sie die schwarze Kunststoffstück darein and dann, die aluminium Stück darein.

